

## 通学路対策箇所一覧表(ネット公開)

令和2年3月時点

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	実施済対策	具体的な対策方針		参考写真
1	邑知小	国道159号	飯山町～本江町	全線に渡って交通量が多く、歩行者や自転車が危険	国土交通省 公安委員会 学校教育課	歩道ないところの歩道拡幅または交通量の緩和	デリネーターの設置。	・現状の歩道で対応する。 ・羽咋道路を整備中。 ・交通安全指導の徹底。	継続	
2	邑知小	国道159号	若部町	国道159号線の道幅が狭い。バス停の横断歩道に信号機がなく危険。	国土交通省 公安委員会 学校教育課	注意喚起する標識の設置。押しボタン式の信号設置。	側溝拡幅工事を実施済(令和元年度)	・現状横断歩道で対応する。 ・羽咋道路を整備中。 ・交通安全指導の徹底。	継続	
3	邑知小	国道159号	寺境町	バス停に向かうために横断歩道を渡る児童が、七尾方面に向かう車からは見えにくく減速しないので危険。	国土交通省 公安委員会 学校教育課	注意喚起看板設置。 横断歩道・ダイヤモンドの補修。	デリネーターの設置。	・現状横断歩道で対応するが移設を検討する。 ・羽咋道路を整備中。 ・待機所の設置を検討する。 ・交通安全指導の徹底。	継続	
4	邑知小	国道159号	本江町(本江)	道路に面している家の瓦が落ちそうになっている。	国土交通省 羽咋市 地域整備	持ち主に対して、対策を依頼する。	市から持ち主に連絡。	・引き続き対策を依頼。	継続	
5	邑知小	国道415号	宇土野町 白瀬バス停通り	車の交通量が多いが、横断歩道がなく、道路側に渡るのがあぶない	学校教育課	信号機の設置など	ダイヤモンドの塗り直し済(平成30年度) 横断歩道に安全旗設置済(令和元年度)	・交通安全指導の徹底。	継続	
6	邑知小	県道232号 若部千里浜 インター線	志々見町	志々見の橋付近に横断歩道がない。	公安委員会	横断歩道あるいは標識などの設置。	—	・横断歩道・標識の上申。	継続	
7	邑知小	県道232号 若部千里浜 インター線	堀替新町	堀替新町の橋の老朽化について劣化状況が気になる 通行量も多く心配	石川県 地域整備課	橋の補修 安全対策を含めた側溝工事。 補修予定など	道路拡幅工事を実施済(令和元年度)	・引き続き対策を検討中。	継続	
8	邑知小	県道232号 若部千里浜 インター線	上江町	千田町から上江町に渡る横断歩道に信号がない。カーブがあり、羽咋方面からの車が見えにくい。	公安委員会 学校教育課	押しボタン式信号、またはカーブの手前の標識の設置。	—	・直近に信号交差点がある。 ・押しボタン式信号の設置は困難。 ・交通安全指導の徹底。 ・通学路であることをホームページで公表する。	継続	
9	邑知小	市道邑知 59号線	飯山町	飯山川沿い。ガードレール・柵のない箇所があり危ない。	学校教育課	ガードレールの設置	—	・交通安全指導の徹底。	継続	
10	邑知小	市道邑知 65号線	白瀬・上白瀬町	川沿いでガードレールがない場所があり危険。	学校教育課	ガードレールの設置	—	・交通安全指導の徹底。	継続	
11	邑知小	市道邑知 88号線	千石町 神子原ダム 前のバス停を曲がって千石町へ向かっている道	神子原ダム付近。冬期に積雪、凍結があると千石町内は傾斜が急な道があり滑る。	地域整備課	ガードレール設置。	—	・地元と協議をして対応。	新規	
12	邑知小	市道邑知 112号線	菅池町神音カフェ 付近	坂が多くガードレールなどの柵が無い落差の大きい崖がある。雨天時に、降水量が多くなり流れが速くなりあふれ出る用水がある。	地域整備課	ガードレールを付ける。側溝のふたを付けて少しでも道幅を広げる。児童が歩行することを知らず看板を立てる。	側溝を設置。(平成30年度)	・ガードレールの設置については検討。	継続	
13	邑知小	市道邑知 152号線	彦助橋近く	道幅が狭く、スピードも出している。	地域整備課	歩行者の安全対策を含めた側溝工事。	一部拡幅工事を実施済。(令和元年度)	・道路拡幅工事を予定。	継続	
14	邑知小	市道羽咋 286号線	千代町	平野自動車側から中国料理開口笑側へ渡る横断歩道がない。平野自動車側の家の児童が飯山交差点まで歩道のない国道を歩くことになる。	地域整備課 公安委員会	平野自動車側の歩道の設置、または横断歩道の設置。	—	・歩道と横断歩道は、今後状況を確認しながら対応。	継続	

## 通学路対策箇所一覧表(ネット公開)

令和2年3月時点

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	実施対策	具体的な対策方針		参考写真
15	余喜小	市道余喜17,81号線	学校北門からいなく具服店(大町ラ64-1)にかけての道路	道路と水路の高低差があり危険	地域整備課	防護柵の設置を検討。	—	・水路工事時に一部設置予定。 ・交通安全指導の徹底。	継続	
16	余喜小	市道余喜20号線	四柳町は42番地四柳会館前の農道	道路が狭いのに大型のトラックが出入りするので危ない(中部資源再開発・能登部運送)	地域整備課	道路の拡幅(歩道の設置)	片側外側線の設置。(平成30年度)	・道路拡幅工事を実施予定。 ・交通安全指導の徹底。	継続	
17	余喜小	市道余喜47号線	東部送水ポンプ場付近	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅を含めた側溝工事。	—	・路肩拡幅工事を検討。	継続	
18	余喜小	市道余喜73号線	酒井町湯側	車が増え、スピードも出している。中学生の通学路となっている。	地域整備課	道路の拡幅を含めた舗装工事。	一部拡幅工事を実施済。(平成28年度)	・路肩拡幅工事を予定。	継続	
19	瑞穂小	県道2号	鹿島路町フ35番地前の歩道	歩道が狭く危険。	石川県	歩道拡幅工事	—	・歩道を設置予定。	継続	
20	瑞穂小	県道2号	猫の目のバス停から県道を横断する地点	横断歩道があるが、そこに至るまで県道を歩くことになる。柳田インターへの接続もあり、スピードを出した車の往来が多い。	石川県	減速、注意喚起の手立てを講じてほしい。	横断旗の設置済(令和元年度)	・マスタープラン要望する ・今後対策を検討する。 ・交通安全指導の徹底。	継続	
21	瑞穂小	市道鹿島路1号線	鹿島路町地内	道幅が狭く見通しが悪い。	地域整備課	道路の拡幅を含めた側溝工事。	一部拡幅。(平成29年度)	・側溝及び路肩改修工事を検討。	継続	
22	瑞穂小	市道富永66号線	次場吉崎遺跡近く	区画線が薄い。舗装の補修。	地域整備課	歩行者の安全対策を含めた舗装工事。	—	・舗装補修工事を検討。	継続	
23	瑞穂小	市道富永76号線	次場町地内	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅を含めた側溝工事。	一部拡幅。(平成30年度)	・路肩拡幅工事を検討。	継続	
24	粟ノ保小	国道249号	8番ラーメン前の道路	8番ラーメンの駐車場に車がスピードを落とさずに入ってくることもある。	学校教育課	部分的な緑色の設置	—	・交通安全指導の徹底。	継続	
25	粟ノ保小	国道249号	兵庫町地内、国道249号線の東側	歩道が狭く、ガードレールもないので車がスピードを出していると危険。	学校教育課	ガードレール、緑色等の設置	—	・交通安全指導の徹底。	継続	
26	粟ノ保小	国道249号	249号線沿い、新保交差点	横断歩道はあるが、信号機がない。横断歩道で待つ児童がいても車が止まらない。車のスピードも速い。	公安委員会 学校教育課	信号機の設置	ダイヤモンドの塗り直し済。(平成30年度)	・現状の歩道で対応する。 ・交通安全指導の徹底。	継続	
27	粟ノ保小	市道粟ノ保27号線	兵庫町通学橋	通学橋の手摺が低く、錆びている。触れなければ、壊れることはないと思われるが、児童が乗り越えられるくらい高さが低い。	羽咋市 地域整備	手摺の高さを上げず。交通安全指導を行う。	—	交通安全指導を行う。 通学路の変更を検討。	新規	
28	粟ノ保小	市道粟ノ保27号線	兵庫町山出踏切	車両1台分のしか幅がないので、車両や歩行者が同時に通行することが難しい。停止線が消えて見えなくなっている。	羽咋市 地域整備	停止線を塗り直す。	—	交通安全指導を行う。	新規	


## 通学路対策箇所一覧表(ネット公開)

令和2年3月時点

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	実施済対策	具体的な対策方針	参考写真
29	粟ノ保小	市道粟ノ保52号線	兵庫町の踏切から粟ノ保公民館までの通り	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	羽咋市地域整備	除草と白線を引いてほしい。	一部外側線を設置。	・外側線を塗り直す予定。	新規 
30	西北台小	国道249号	羽咋市柴垣町(三軒茶屋バス停付近横断歩道)	横断するために待つスペースがなく危険である。道路幅員も狭く、側溝改修を要望。	石川県公安委員会	側溝に蓋をするなど、横断歩道前で待機する場所を確保。	側溝蓋盤工事を実施済。(平成30年度)	・待避場所を設置を検討。 ・斜め横断を検討。	継続 
31	西北台小	国道249号	一ノ宮町子90滝港口交差点	信号の色が日光の逆光で見えにくい。横断中に車両が交差点に進入する可能性がある。信号無視の車がいて危険。	石川県公安委員会	注意が促されるようなものを設置してほしい。	—	・パトロールの強化を検討。 ・数年後にLEDに交換予定。	継続 
32	西北台小	市道一ノ宮35号線	一ノ宮町ナ77(株)エマージー石川工場	建物の屋根が破損している。少しずつ対応しているようであるが、市道沿いにあり、通行中に瓦等の破片が落下してくる恐れがまだある。	羽咋市学校教育地域整備	早急な対応を工場の持ち主に対処を依頼する。	所有者に連絡。建物の一部は取壊し。所有者が防護柵を設置。	・交通安全指導の徹底。 ・引き続き対策を依頼。	継続 
33	西北台小	上甘田43号線	妙成寺近く	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅を含めた舗装工事。	—	・舗装補修工事を検討。	継続 
34	羽咋小	市道羽咋14号線	千里浜郵便局からレストハウス入口付近の道路	歩道はあるが、車道の白線が薄くなっており、危険予知を促す必要あり。	羽咋市地域整備	外側線が薄くなっているため、外側線を塗り直してほしい。	—	・外側線を塗り直す予定。	新規 
35	羽咋小	市道羽咋14号線	子浦川沿いの道路	歩道はあるが、車道の白線が薄くなっており、危険予知を促す必要あり。	羽咋市地域整備	外側線が薄くなっているため、外側線を塗り直してほしい。	—	ガードレールの補修等の対策を検討。	新規 
36	羽咋小	市道羽咋117、270号線	あだちストア御陵前店の道路	あだちストア及び羽咋神社側に車両が駐車している場合、見通しが悪くなり、児童歩行の安全確保に疑問あり。	公安委員会羽咋市	駐車規制	歩道(両サイドグリーン帯)	・駐車違反の取り締まりを強化。	継続 
37	羽咋小	市道羽咋181号線	大塚食料品店前(御坊山)の十字路	横断歩道がなく、道路を横断する際に危険が伴う。また、見通しが悪い場所が数箇所がある。	公安委員会羽咋市学校教育	横断歩道及び停止線等を設置する等の対策が必要と考える。	—	・交通安全指導の徹底。	継続 
38	羽咋小	市道羽咋204号線	コスモス保育園近く	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	歩行者の安全対策を含めた舗装工事。	—	・舗装補修工事を検討。	継続 
39	羽咋小	市道羽咋286号線	柳橋交差点付近	下校時、二股になっている2本の道路の内側に渡る際、危険な場面が見られた。	公安委員会羽咋市学校教育	適当な場所に数か所横断歩道を設置することは考えられないか。	片側外側線の設置。40キロ制限。	・交通安全指導の徹底。	継続 
40	粟ノ保小	市道粟ノ保40号線	助動前橋付近	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	新規 
41	粟ノ保小	市道粟ノ保48号線	山出橋近く	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	新規 
42	粟ノ保小	市道粟ノ保51号線	山出踏切北側	道幅が狭く、歩道がない。車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	新規 

## 通学路対策箇所一覧表(ネット公開)

令和2年3月時点

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	実施済対策	具体的な対策方針	参考写真
43	粟ノ保小	市道粟ノ保67号線	岡田建設工業北側	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
44	羽咋小	市道羽咋190号線	羽咋駅東付近	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
45	粟ノ保小	市道粟ノ保26号線	粟生町と兵庫町の境の道	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
46	羽咋小	市道羽咋210号線	夕見大橋歩道	転落防止柵が腐食しており危険	地域整備課	転落防止柵交換		転落防止柵交換を検討	
47	西北台小	市道上甘田3号線	柴垣町メイン通り	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
48	西北台小	市道上甘田4号線	柴垣バス停より下っ	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
49	西北台小	市道一ノ宮7号線	白山神社東側	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
50	瑞穂小	市道越路野79号線	千路会館～千路駅区間	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
51	瑞穂小	市道越路野50号線	千路駅前	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
52	瑞穂小	市道越路野80号線	若宮八幡宮横	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
53	瑞穂小	市道越路野40号線	国道249号の接続道路	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
54	瑞穂小	市道富永30号線	盛進工業南側	歩道が無く、業務車両の通行も多く危険。	地域整備課	歩行空間の整備。	—	・道路標示による歩行空間整備を検討	
55	瑞穂小	市道富永76号線	若草町北面道路	道幅が狭く、歩道がない。 道路が屈折しており、車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	
56	余喜小	市道余喜20号線	県道函屋酒井線から国道159号の区間	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	

## 通学路対策箇所一覧表(ネット公開)

令和2年3月時点

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	要望	実施済対策	具体的な対策方針		参考写真
57	邑知小	市道邑知46号線	本江町会館前の幹	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	新規	
58	邑知小	市道邑知199号線	邑知小学校西側	転落防止柵が腐食しており危険	地域整備課	転落防止柵交換	—	・転落防止柵交換を検討	新規	
59	邑知小	市道邑知16号線	千田町の中央のメ	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	新規	
60	邑知小	市道邑知25号線	邑知郵便局付近	車が増え、スピードも出している。	地域整備課	歩行者の安全対策を含めた側溝工事。	—	・側溝及び舗装改修工事を検討。	継続	
61	羽咋小	市道羽咋2号線	道の駅のと千里浜付近	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	新規	
61	羽咋小	市道羽咋101号線	はくい農協羽咋支店付近	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	地域整備課	道路の拡幅工事。	—	・拡幅工事を検討	新規	