

令和6年度 対策済箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
羽咋小	1	羽咋消防署前	横断歩道の待機スペースが狭く危険。路側帯がなく段差も低いので、車道と歩道の境界線がわかりにくい。	路側帯の白線引き直し	国道249号線	石川県	ラバーポールを設置
羽咋小	2	千里浜郵便局付近	信号機のない横断歩道。カーブ付近に設置されており、車の接近に気づきにくいため危険。	カラー舗装	市道羽咋14号線	羽咋市	横断歩道のカラー舗装
粟ノ保小	1	E&M付近	車の交通量が多く、国道沿いの白線が薄くなっているため、事故の心配がある。	白線の塗り直し	国道249号線	石川県	外側線を塗り直した
粟ノ保小	2	南羽咋駅交差点	横断歩道があるが、交通量が多く停止しないことが多い。	減速喚起の看板の設置	国道249号線	石川県	注意喚起看板を設置
粟ノ保小	3	白山神社付近	スピードを出す車が多く、横断歩道で停止しないことがある。	減速喚起の看板の設置	市道粟ノ保61号線	羽咋市	注意喚起看板を設置
粟ノ保小	4	兵庫町交差点	横断歩道があるが、交通量が多く停止しないことが多い。	減速喚起の看板の設置	国道249号線	石川県	注意喚起看板を設置
粟ノ保小	5	学校前横断歩道	横断歩道が目立ちにくい。	横断歩道の塗り直し	市道粟ノ保52号線	公安委員会 羽咋市	横断歩道の移設及びカラー舗装
瑞穂小	1	校舎と富永公民館との共用駐車場間の道	横断歩道の位置と交差点が近く、停止しているかわかりにくいことがあり危険。	横断歩道の移設	市道富永39号線	公安委員会 羽咋市	横断歩道の移設及びカラー舗装
西北台小	1	西村運送付近	ガードパイプが劣化しており危険。	ガードパイプの修理	市道一ノ宮19号線	羽咋市	破損箇所の修繕 注意喚起の紙を設置

令和6年度 対策済箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
邑知小	1	学校裏の道路	曲がり角に雑草が伸びており、児童が隠れて通行に危険。横断歩道で停止しない車が多い。	草の伐採 横断歩道のカラー舗装	市道邑知12号線	羽咋市	土地所有者へ除草依頼 横断歩道のカラー舗装
邑知小	2	酒井町交差点付近	ガードパイプが劣化しており危険。	ガードパイプの修理	県道234号線	石川県	破損箇所の修繕
邑知小	3	尾長町地内	道路中心部に陥没があり、通行に危険。	道路の補修	市道邑知24号線	羽咋市	破損箇所の修繕