

未対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
邑知	1	千田町の中央のメイン通り	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅	邑知16号線	地域整備課	拡幅工事を実施中
邑知	2	中川町地内	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅	邑知73号線	地域整備課	拡幅工事を実施中
邑知	3	菱分町地内	道幅が狭く、歩道がない	道路の拡幅	邑知33号線	地域整備課	拡幅工事を実施中
邑知	4	菱分町地内	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅	邑知127号線	地域整備課	拡幅工事を検討
邑知	5	白瀬町地内	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅	邑知66号線	地域整備課	拡幅工事を検討
邑知	6	千石町地内	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅	邑知88号線	地域整備課	拡幅工事を検討
邑知	7	尾長出町地内	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅	邑知28号線	地域整備課	拡幅工事を検討
邑知	8	神子原ダムバス停付近	ダム付近が急斜面になっていて危険である。 一部ガードレールがない。	ガードレールの設置	邑知88号線	地域整備課	ダムの改修工事に合わせてガードレールを設置予定
邑知	9	若部バス停付近	横断歩道はあるが、国道のせいかな手を挙げててもなかなか車両が停車しない。	車両停止を促す旗・目印など 交通安全指導の実施	国道159号線	国土交通省 公安委員会	横断旗を設置予定
邑知	10	宇土野町 白瀬バス停通り	車の交通量が多いが、横断歩道がなく、道路側に渡るのがあぶない	横断歩道の設置 横断旗 注意喚起をうながす標識 交通安全指導の実施	国道415号線	石川県 公安委員会	横断旗を設置予定

未対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
邑知	11	邑知保育園前	通学時には、道路を横断しなければならないが、横断歩道がない。	横断歩道の設置	邑知12号線	公安委員会	横断歩道の設置を検討
邑知	12	菱分彦助橋付近	車の通行量が多いが、横断歩道もなく、見通しもよくない。	横断歩道の設置	邑知31号線	公安委員会	横断歩道の設置を検討
余喜	1	四柳町は42番地 四柳会館前の農道	道路が狭いのに大型のトラックの出入りだけでなく、交通量も多く児童の通行には危険がある。	道路の拡幅（歩道の設置） 会館から国道までの間にも、 外側線（片側）を設置してほしい	余喜20号線	地域整備課	現在、道路拡幅の工事中のため、拡幅工事終了後、カラー舗装の実施予定
余喜	2	大町お4の隣接地 余喜保育所前の市道	雨天時、冠水し登下校中に車が通行すると跳ね返りがある。	冠水しないように路肩の部分から損とに水が流れるようにしてほしい	余喜18号線	地域整備課	舗装のオーバーレイ工事を予定
余喜	3	大町地内	道が低く、冠水する	冠水の解消	余喜1号線	地域整備課	嵩上工事を実施中
余喜	4	東部送水ポンプ場付近	道幅が狭く、歩道がない。 車が相互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅を含めた側溝工事	余喜47号線	地域整備課	路肩拡幅工事を検討
余喜	5	大町お38 余喜保育所前の市道	横断歩道が薄れている。	横断歩道の塗り直し	余喜1号線	公安委員会	横断歩道の補修予定
余喜	6	大町コ15-3 JA倉庫前の市道	横断歩道が薄れている。	横断歩道の塗り直し	県道234号線	公安委員会	横断歩道の補修予定
余喜	7	酒井町つ8-1の付近の市道	横断歩道が薄れている。	横断歩道の塗り直し	県道234号線	公安委員会	横断歩道の補修予定
余喜	8	酒井町そ59 旧黒木神社趾の前	横断歩道が薄れている。	横断歩道の塗り直し 木の枝を切ってほしい	県道234号線	公安委員会	横断歩道の補修予定

未対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
余喜	9	酒井町わ42 喫茶花謡前の県道と国道の境	横断歩道が薄れている。		県道234号線	公安委員会	横断歩道の補修予定
余喜	10	四柳町よ 四柳信号前の国道	横断歩道が薄れている。	横断歩道の塗り直し	国道159号線	公安委員会	横断歩道の補修予定
余喜	11	金丸出町り16 前のT字路	見通しが悪い		余喜1号線 余喜65号線	地域整備課	路面標示等を検討
瑞穂	1	鹿島路町地内	道幅が狭く見通しが悪い。	道路の拡幅を含めた側溝工事。	鹿島路1号線	地域整備課	側溝及び路肩改修工事を検討
瑞穂	2	千路町地内	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅工事	越路野55号線	地域整備課	拡幅工事を検討
瑞穂	3	若宮八幡宮横	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅工事	越路野80号線	地域整備課	拡幅工事を実施中
瑞穂	4	石野町地内	道路が低く水没する	水没の解消	富永82号線	地域整備課	嵩上及び側溝布設を検討
瑞穂	5	鹿島路町地内	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅工事	鹿島路13号線 鹿島路38号線	地域整備課	拡幅工事を検討
瑞穂	6	小学校前から県道232号線までの間の道	道幅が狭く、歩道がない。車もよく通行する。	路肩の拡幅	富永39号線	地域整備課	道路の拡幅予定

未対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
瑞穂	7	次場遺跡から吉崎新の交差点に向かう途中	横断歩道が1つもないため、見通しの良い道路ではあるが、児童が横断歩道のない所を横断している	横断歩道の設置、減速、注意喚起の手立てを講じてほしい	富永80号線	公安委員会	横断歩道の設置予定
西北台	1	滝町地内	道幅が狭く見通しが悪い。	道路の拡幅工事	一ノ宮70号線	地域整備課	拡幅工事を実施中
西北台	2	気多大社前	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅工事。	一ノ宮21号線	地域整備課	拡幅工事を検討
西北台	3	柴垣町本成寺近く	歩道と車道の境がない。また、道路の片側は大きな段差がある畑のため、車が来ても避けることが難しい。	畑と反対側に、児童が通行可能な路側帯の設置を要望する	上甘田14号線	地域整備課	畑との段差上に防護柵を設置予定
羽咋	1	汐見大橋歩道	転落防止柵が腐食しており危険	転落防止柵交換	羽咋210号線	地域整備課	転落防止柵交換中
羽咋	2	市役所横市道	歩道が途中でなくなっており、道幅が狭く危険	道路の拡幅工事	羽咋287号線	地域整備課	拡幅工事を検討
羽咋	3	南通り線	歩道内の側溝が劣化してきている	側溝の交換	羽咋14号線	地域整備課	側溝の布設替え中
粟ノ保	1	山出橋近く	道幅が狭く、歩道がない。 車が交互通行する際は、特に危険。	道路の拡幅工事	粟ノ保48号線	地域整備課	拡幅工事を実施中