

## 対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
邑知	1	本江町力45付近	車道に「とまれ」の表示があるが、自動車が急に出てきて、歩道を歩いていて危ない目があったことが何度かある。また、国道159号の歩道が狭い。	「とまれ」の路面標識(黄色) 交通安全指導を行う	法定外道路	学校教育課 地域整備課	町会に道路を利用する住民に注意してもらうように要望済 反対側で路肩拡幅工事を実施
邑知	2	彦助橋	高低差があるトップに橋が架かっているため車が来るのが直前まで見えにくい。スピードを出す車も多い。	橋梁拡幅・道路改良 交通安全指導を行う	邑知186号線	学校教育課 地域整備課	交通安全指導を行う
邑知	3	民家から尾長出町ゴミステーションまでの道路	車道が狭く、朝は車の往来が多い。歩道が狭い。ゴミステーション近くのカーブは特に	道路を拡幅 交通安全指導を行う	県道232号線	学校教育課 石川県	交通安全指導を行う 通学路の変更を検討
邑知	4	空き地にある自動販売機近辺	空き地そばの歩道を走行中、自販機を目当てに急に車が入ってくる恐れがあるため、児童は気を配って歩行している。	「歩行者注意」などの標識 交通安全指導を行う	羽咋286号線	地域整備課 学校教育課	乗り入れが狭くなるよう、デリネーターを設置済
邑知	5	飯山町橋詰百貨店前交差点	狭い道幅の割にスピードを出す車が多い 見通しも悪い 児童の通り多い	注意喚起を促す標識 路面標示 交通安全指導の実施	邑知56号線	公安委員会 地域整備課 学校教育課	ダイヤモンドの塗り直しを実施
邑知	6	福水町バス停(上り方面)	登校時、車の往来が激しい国道を横断し、スクールバス乗車場所に行くことになっている。しかし、国道横断の際、なかなか車が止まってくれず、隙をみて横断し危険を伴っている状態である。	信号機の設置を希望する 歩行者が横断していることを意識づける意味で、横断旗の設置をお願いしたい	国道415号線	公安委員会 石川県 学校教育課	交通安全指導を行う
邑知	7	垣内田町内	スピードを出して通る車があるので危険	「通学路」看板の設置	邑知12号線	地域整備課	路面標示を整備
邑知	8	上江町交差点	5差路の交差点で、信号の切り替わりが一般的な4差路交差点と異なることもあり、誤って見切り発信する車が多い。	注意喚起の看板	県道232号線	石川県 地域整備課 公安委員会	交通量の多い時間帯にパトカーで警戒実施
邑知	9	若部から学校まで	歩道が狭い。交通量が多いため、横断が危険	安全な歩道の確保 できることなら、横断のための押しボタン式信号	国道159号線	国土交通省 公安委員会	バイパス整備で対策
邑知	10	若部バス停付近	交通量が多いため、横断が危険である。	できることなら、横断のための押しボタン式信号	国道159号線	国土交通省 公安委員会	バイパス整備で対策

## 対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
邑知	11	菅池町神音カフェ付近	坂が多くガードレールなどの柵が無い落差の大きい崖がある。雨天時に、降水量が多くなり流れが速くなりあふれ出る用水がある。	ガードレールを付ける。側溝のふたを付けて少しでも道幅を広げる。	邑知112号線	地域整備課	側溝蓋を設置済
余喜	1	大町6番地 アルプス工業(株) 前の県道	三叉路になっている。横断歩道はあるが県道を通行する車はスピードを出している場合が多い。横断歩道が薄れている。	押しボタン式の信号機の設置 横断歩道の塗り直し 交通安全指導の実施	県道234号線	石川県 公安委員会 学校教育課	横断歩道の塗り直し済
余喜	2	大町ウ9-1 前の県道	横断歩道が薄れている。	横断歩道の塗り直し	県道234号	公安委員会 石川県	横断歩道を塗替済。
余喜	3	大町の21 前の林	木が用水路に大きくはみ出ている	枝を切ってほしい	余喜17号線	教育委員会	剪定を実施
瑞穂	1	猫の目のバス停 から県道を横断する地点	横断歩道があるが、そこに至るまで県道を歩くことになる。柳田インターへの接続もあり、スピードを出した車の往来が多い。	減速、注意喚起の手立てを講じてほしい。	県道2号	公安委員会 石川県	速度おとせの路面標示を設置済
瑞穂	2	校舎と富永公民館との共用駐車場間の道	朝夕の時間帯に相当数の通行車両があり、送迎の登下校児童が横断する際に、危ない場面が見られる。	運転手、横断児童の注意を促すような緑の横断帯を書き込んでほしい 交通安全指導の実施	富永39号線	公安委員会 地域整備課 学校教育課	近くに横断歩道があるため、そこを渡るように指導を徹底
西北台	1	寺家町 気多大社山門	雨樋が壊れている。また、瓦がない箇所が見られる。	/	一ノ宮26号線	地域整備課 文化財室	文化財室から管理者の気多大社に連絡済
西北台	2	一ノ宮町ワ62	一部の児童が狭い路側帯を歩いて通学している。歩道は道路の反対側で渡るのは危険。また、緩やかなカーブで見通しが悪い。	横断歩道の設置を希望する。 緩やかなカーブへの注意喚起の印をつけてほしい。	上甘田33号線	地域整備課	路面標示を設置済み
西北台	3	柴垣町本成寺近く	通学路わきのガードレールが腐食している。一部、破損し、外れている箇所がある。	修理されているのか不明。 ガードレールの修理を要望する。	上甘田14号線	地域整備課	破損している防護柵の修繕済み
羽咋	1	羽咋自動車学校前の道路	歩道はあるが、車道の白線が薄くなっており、危険予知を促す必要あり。	白線が薄いので塗り直す	羽咋14号線	地域整備課 学校教育課	歩道を歩くように交通安全指導を行う

## 対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
羽咋	2	千里浜郵便局からレストハウス入口付近の道路	歩道はあるが、車道の白線が薄くなっており、危険予知を促す必要あり。	白線が薄いので塗り直す	羽咋14号線	地域整備課 学校教育課	歩道を歩くように交通安全指導を行う
羽咋	3	美容室三男坊前から県道につながる道路	横断歩道がなく、道路を横断する際に危険が伴う。	横断歩道・停止線等を設置 白線の設置	県道232号線	公安委員会 地域整備課	通行誘導帯を設置済
羽咋	4	羽咋286号線柳橋交差点付近	下校時、二股になっている2本の道路の内側に渡る際、危険な場面が見られた。	数か所横断歩道を設置 交通安全指導の実施	羽咋286号線	公安委員会 学校教育課	交通安全指導を行う
羽咋	5	鶴多橋から駅東口へ向かう道路	車道の白線が薄くなっており、危険予知を促す必要あり。	白線が薄いので塗り直す	羽咋194号線	地域整備課	外側線の塗り直し済
羽咋	6	子浦川沿いの道路	歩道はあるが、車道の白線が薄くなっており、危険予知を促す必要あり。	白線が薄いので塗り直す	羽咋14号線	地域整備課 学校教育課	歩道を歩くように交通安全指導を行う
羽咋	7	あだちストア御陵前店の道路	あだちストア及び羽咋神社側に車両が駐車している場合、見通しが悪くなり、児童歩行の安全確保に疑問あり。	駐車規制・取り締まり 交通安全指導の実施	羽咋117号線	公安委員会 学校教育課	駐車規制・取り締まり 交通安全指導を行う
羽咋	8	羽咋消防署交差点付近	歩道はあるが、車道の白線が薄くなっており、危険予知を促す必要あり。	外側線が薄くなっているため、外側線を塗り直してほしい。	県道232号	石川県	外側線を塗り直し済
羽咋	9	大塚食料品店前の十字路	横断歩道がなく、道路を横断する際に危険が伴う。また、見通しが悪い場所が数箇所がある。	横断歩道及び停止線等を設置する等の対策が必要と考える。	羽咋181号線	公安委員会 地域整備課	クロスマークを設置済
羽咋	10	柳橋町五石高75-2 地先 羽咋生コン前	大型車の通行が多い	/	粟ノ保60号線	地域整備課 教育委員会	通学路の変更を検討
粟ノ保	1	兵庫町通学橋	通学橋の手摺が低く、錆びている。触れなければ、壊れることはないと思われるが、児童が乗り越えられるくらい高さが低い。	手摺の高さを上げて頂きたい。	粟ノ保27号線	地域整備課 教育委員会	通学路の変更を検討

## 対策箇所一覧

学校名	No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望	対策路線名	事業主体	対策
栗ノ保	2	粟生町交差点周辺 歩道	歩道の凹凸はひどく、自転車や歩行者の通行に支障がある。安定を失った自転車や歩行者が転倒したり接触したりする危険性がある。	早急に補修工事を行って頂きたい。	国道249号線	石川県	補修工事の実施済み
栗ノ保	3	兵庫町 (池田自動車板金 塗装の奥の交差点)	①停止線が消えているので、一時停止しない車が多い。 ②ロードミラーが生垣の樹木が原因で視認性が悪い。	①停止線の再塗装 ②生垣の剪定かロードミラーの位置変更	栗ノ保26号線	地域整備課 公安委員会	停止線及びカーブミラー調整を実施
栗ノ保	4	兵庫町 山出踏切	車両1台分しか幅がないので、車両や歩行者が同時に通行することが難しい。停止線が消えて見えなくなっている。	停止線を塗り直して頂きたい。	栗ノ保27号線	地域整備課	停止線及び外側線を塗り直し済
栗ノ保	5	粟生町 栗ノ保公民館駐 車場前三叉路	停止線で停車したときに、学校側からくる車両・歩行者は確認できるが、会館側からくる車両・歩行者は確認できない。	/	栗ノ保52号線	地域整備課	カーブミラーの調整済
栗ノ保	6	粟生町・兵庫町 栗ノ保公民館から 羽音碧々までの 通り	道幅が狭く、ある程度の交通量があり、児童が多く通る通学路の一つである。 白線が薄くなってきている。	/	栗ノ保28号線	地域整備課	道路拡幅工事実施済 外側線の塗り直し済